

Odborný posudek stavu spinetu zn. Lindholm, inv. č.: HV-60-337

Majitel: Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Kravařova 14
796 01 Prostějov
IČ: 00402338

A) Charakteristika nástroje

Pojednávaný nástroj je moderní spinet ze 70. let.

Klaviatura má chromatický rozsah C – f'''.

Nástroj má jednu řadu strun a loutnový rejstřík.

Dřevotřísková skříň nástroje je situována na třech nohách ze stejného materiálu, které jsou opatřeny zapuštěnými šrouby.

Součástí nástroje je hrací pult.

B) Rozsah poškození

Celkový stav nástroje je podprůměrný, opotřebený.

V rámci tónového rozsahu postrádá nástroj šest strun a mechanika složená z plastových sloupků vykazuje značné nedostatky v intonaci plekter, která činí nástroj zvukově značně nevyrovnaným. Nástroj má navíc díky plastovému materiálu, použitému pro výrobu sloupků, nepřijemně lupavý ostrý tón, který mimo jiné i v kontextu dnes již rozšířených replik zvukově neodpovídá provozovací praxi v rámci dnes již běžně aplikované autentické interpretace. Používání spinetů zn. *Lindholm* kazí představu posluchače i hráče o barevnosti zvuku kvalitních spinetů.

C) Nezbytné opravy

Nezbytné opravy jsou u tohoto nástroje značně diskutabilní. V rámci nich by bylo totiž nutné mimo doplnění strun přeintonovat celou řadu sloupků a v ideálním případě je vyměnit za dřevěné, což je zárok cenově převyšující aktuální hodnotu nástroje.

D) Závěr

Vzhledem k faktu, že Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov má ve svém vlastnictví vysoce kvalitní repliku cembala *Eisenach*, nemá investice do zvukově zavádějící formy „moderního“ spinetu *Lindholm* dostatečné opodstatnění a navrhуji jeho vyřazení.

V Prostějově dne 10. 12. 2014

Pro ZUŠ V. Ambrose v Prostějově vypracoval J. Černý