

Odborný posudek stavu cembala EISENACH,
František Vyhnálek, rok výroby 1999

Majitel: Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Kravařova 14
796 01 Prostějov
IČ: 00402338

A) Charakteristika nástroje

Pojednávaný nástroj je jednomanuálové cembalo.

Klaviatura má chromatický rozsah GG – d^{'''}.

Nástroj má dvě řady strun a loutnový rejstřík.

Součástí nástroje je možnost transpozice klaviatury o jeden půltón.

Skříň nástroje je situována na podstavci se šesti spirálově tvarovanými podpěrnými nohami se spojovací deskou.

Součástí nástroje je hrací pult a dřevěná podpěrná tyčka pro podepření krytu nástroje.

B) Rozsah poškození

Celkový stav nástroje je velmi dobrý, relativně neopotřeбенý.

Nepatrné funkční nedostatky vykazuje mechanika registrace, která se pohybuje ztuha.

Při revizi hrací mechaniky z důvodu špatného, respektive nulového ozevu čtyř tónů bylo zjištěno, že jsou vždy párově důsledně prohozeny sloupky „problematického“ tónu hlavního rejstříku se sloupky pro adekvátní tón rejstříku vedlejšího. Na základě tohoto zjištění se musíme domnívat, že k tomuto zásahu došlo úmyslně v dřívější době a nebylo zapotřebí jej nyní opravovat; stačilo totiž sloupky zpět vrátit na svá místa, aby byl znovu zajištěn spolehlivý chod mechaniky.

Další závady na nástroji nebyly nalezeny. Cembalo je navíc uchováváno v místnosti se zvlhčovačem, který zajišťuje optimální podmínky proti sesychání materiálů, a bez rizika ohrožení bezprostředním vytápěním.

C) Nezbytné opravy

Nezbytné opravy nástroj nevyžaduje. V rámci údržby by bylo možné jej precizně naladit.

Posudek vypracoval v Prostějově dne 22. ledna 2020 MgA. Marek Čermák.

MgA. Marek Čermák
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Luleč 148, 683 03 Luleč
Tel.: 731 133 252 IČ: 013 992 09